


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK. Platte



Gemäss Tösstalbericht vom 8.10.1981
Städtische Werke Winterthur